



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® MARTIN

VESTA



WINDPROOF



BREATHABLE



**CREASE
RESISTANT**



**3D
SILHOUETTE**



**STANDARD
100**

PG020 198786
OETI

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® MARTIN

VESTA

ARTIKL	H2188 (červená)
	H2101 (modrá)
	H2186 (středně modrá royal)
	H2168 (tmavě modrá)
	H2189 (zelená)
	H2169 (hnědá)
	H2184 (tmavě šedá)
	H2185 (antracitová)
	H2187 (bílá)

MATERIÁL 100 % polyester fleece

GRAMÁŽ 280 g/m²

VELIKOST S – 4XL

XS – 5XL H2184

POPIS

Pánská fleecová vesta, se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní zipová kapsa, 2 spodní zipové kapsy, s plochými švy, skvěle vypracovaný střih.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 20. 1. 2020

Kolekce MARTIN splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost

a je držitelem certifikace **OEKO-TEX® Standard 100**, číslo certifikátu **PG020 198786 OETI**.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	11 kg
ROZMĚR KARTONU	0,093 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známe nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přpravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST